

Regione Piemonte

Provincia di Cuneo

Comune di Monteu Roero

Verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica
ai sensi dell'art.18 delle N.T.A. del P.A.I.

Carta geomorfologica e dei dissesti.

Il Sindaco

Il R. del Procedimento

Il Tecnico

STUDIO ASSOCIATO LINGUAGGIO/ARCHITETTURA

via San Sebastiano, 8a

11100 CUNEO (CN)

Tel. 0172 540177 / 0172 540188

www.studioalga.it

Tel. 0184 575553 / 0184 570876

Cell. 3556761142

LEGENDA

Orto di scarpata sabbiosa.

Settori di territorio caratterizzati da elevata energia di rilievo e processi di erosione accelerata, soprattutto in corrispondenza delle numerose scarpate sabbiose ("rocce"), che determinano una condizione di dissesto potenziale.

Frane attive, prevalentemente composte con meccanismi di movimento prevalente di tipo rotazionale passante a colata, tipiche dell'ambiente Astigiano [Fa3].

Frane caratterizzate da diffusa quiescenza, prevalentemente composte con meccanismi di movimento prevalente di tipo rotazionale passante a colata, tipiche dell'ambiente Astigiano [Fq3].

Aree inondabili per eventi di piena caratterizzati da probabilità moderata (Tr=200 anni) [Ee].

Sezioni per verifiche idrauliche.

N

W

E

S

Scala 1:10.000

